

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------|
| 1. ชื่อโครงการ | งานจ้างทำแผ่นเหล็กชุดเกลี่ยหินของรถเกลี่ยหิน รุ่น PBR202, PBR400R จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | | |
| | /หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานซ่อมบำรุงที่ 2 กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย | | |
| 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 432,400.00 | บาท | |
| 3. วันที่กำหนดราคากลาง | วันที่ 13 มิถุนายน 2562 | เป็นเงิน | 432,400.00 บาท |
| รายการที่ 1. | จ้างทำแผ่นเหล็กเกลี่ยหินสั้น ราคาอันละ 1,700.00 บาท | | |
| รายการที่ 2. | จ้างทำแผ่นเหล็กเกลี่ยหินยาว ราคาอันละ 3,040.00 บาท | | |
| รายการที่ 3. | จ้างทำสลักเกลียวหัวกลมมีปุ่มล็อก ขนาด 12x35 มม. พร้อมแหวนสปริงและแป้นเกลียว ราคาชุดละ 23.00 บาท | | |
| 4. แหล่งที่มาของราคากลาง | | | |
| 4.1 สอบราคา 3 ร้าน ได้แก่ | | | |
| (1) บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริง จำกัด | | | |
| (2) บริษัท ซีลิ่งซัพพลาย จำกัด | | | |
| (3) บริษัท บลู บิลด์ดิ้ง 55 จำกัด | | | |
| 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง | ตามคำสั่งเฉพาะ ที่ ก.699/2560 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 | | |
| 5.1 นายเทวัญ ลิ่มประเสริฐ | วิศวกรอำนวยการศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง | ประธานกรรมการ | |
| 5.2 นายพิเศษศักดิ์ ฤกษ์พัฒนา | วิศวกรกำกับการกองเครื่องกลบำรุงทางประจำและเชื่อมราง | กรรมการ | |
| 5.3 นายวรรณไชย ปุญญชโย | วิศวกรกำกับการกองเครื่องกลบำรุงทางหนัก | กรรมการ | |
| 5.4 นายเวชยันต์ จันทรสิทธิ์ | สารวัตรงานซ่อมบำรุงที่ 2 | กรรมการและเลขานุการ | |